

# 设备送修台账

共 5 条

| 分类     | 使用设备SN码    | 使用型号  | 使用部门       | 送修厂家 | 送修日期       | 状态  | 说明       | 录入人     |
|--------|------------|-------|------------|------|------------|-----|----------|---------|
| 设备送修台账 | 暂无         | CM215 | 产科护士长办     | 创思   | 2026-03-20 | 送修中 | 打印不了     | Excel导入 |
| 设备送修台账 | PHCKG09749 | 407dn | 中西二医生办     | 创思   | 2026-03-20 | 送修中 | 定影       | Excel导入 |
| 设备送修台账 | PHCM201827 | 405dn | 中西医结合二科医生办 | 创思   | 2026-03-20 | 送修中 | 打印有问题    | Excel导入 |
| 设备送修台账 | CNB1QDRDHJ | 103a  | 肝一门诊       | 创思   | 2026-02-04 | 送修中 | 卡纸, 按钮坏了 | Excel导入 |
| 设备送修台账 | CN3A9EVGGN | 8100  | 肺功能检查室     | 创思   | 2026-02-04 | 送修中 | 检测不到打印头  | Excel导入 |